

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue avant le mardi 1 novembre 2016

Exploitant : MOULIN SOUFFLET Site inspecté : LE THOR 84250

Date de l'inspection : jeudi 29 septembre 2016

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

aucune mesure de débit, du poteau d'incendie assurant un débit de 180 m³ / h prévu pour l'alimentation de la colonne sèche et du poteau assurant un débit de 50 m³/h, n'a pu être produite.

Écart aux dispositions de : Article 14.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 138 du 17 janvier 2001

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Signature de l'Inspecteur


Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature


O. COGEL DIRECTEUR



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

La mesure est planifiée le 28/12/2016, nous vous remercions des résultats de cette mesure et son éventuel plan d'action.


Suites susceptibles d'être données

Écart levé Oui Non

Proposition de mise en demeure Oui Non

Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non

LAERD

la fiche fait l'objet d'un engagement pour effectuer les essais pour la mesure de débit des poteaux d'incendie. l'inspection est dans l'attente du rapport de mesure et d'engagement de mise en conformité en fonction des résultats. Inspection du 19 septembre 2017

Une mesure de débit a été faite en date du 14 septembre 2017 sur le poteau d'incendie situé à l'entrée de l'installation pour le débit de 50m³/h. Pour le débit de 180 m³/h, l'arrêté d'autorisation doit être modifié, ce débit est obtenu à partir d'une installation de pompage dans la rivière la Sorgue et non à partir d'un poteau incendie.

L'Inspection le : 7 décembre 2016

 Fiche soldée le :