

FICHE D'ECART

Fiche n°1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : SMIDDEV

Site inspecté : ISDND Les Lauriers

Date de l'inspection: 30/10/2019

Constat de l'Inspecteur :

Les eaux pluviales internes côté ouest sont rejetées sans contrôle de leur qualité


INSPECTION

Ecart aux dispositions de : 4.3.9.1 de l'AP du 29 juin 2018

(Indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
 SMIDDEV
 et Signature
B. EISENLOHR
 Directeur Service Technique
 Parc d'Activités La Pakud
 90, Impasse Thomas Edison
 83600 FRÉJUS
 TEL. 04 98 11 98 80

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

A la date de l'inspection les travaux de reconstruction du bassin pluvial site 3 n'étaient pas achevés. Depuis le 14 novembre le bassin est opérationnel (équipé de sa vanne). Les rejets ne se font plus qu'après le contrôle réglementaire de qualité des eaux stockées. La première vidange est intervenue dès le 15 novembre.

EXPLOITANT

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	X	Oui	Non
Proposition de mise en demeure		Oui	Non
Proposition d'arrêté complémentaire		Oui	Non

Commentaires : L'inspection prend acte de la réfection du bassin pluvial ouest terminée le 14 nov 2019. Sa fonctionnalité sera vérifiée lors de la prochaine inspection.

L'inspection le : 06/12/2019

Fiche soldée le :

DREAL