

FICHE D'ECART

Fiche n°

1*Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection*Exploitant : RDT 13Site inspecté : CT NORDDate de l'inspection: 19/06/18

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :L'INSPECTION A CONSTATE LA NON ETANCHEITE D'UN BASSIN DE RETENTION.L'EXUTOIRE DES 3 BASSINS DE RETENTION DONNE SUR UN PUIT MORT A L'INTERIEUR DU CENTRE DE TRANSFERT NORD**Ecart aux dispositions de : AP N° 99.89/178-1998A art 6.1**

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

**Représentant de l'exploitant
Nom, fonction et Signature**

EXPLOITANT

Commentaires et réponses éventuels de l'exploitant : (*suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application*)

DREAL

Suites susceptibles d'être donnéesProposition de mise en demeure Oui Non Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non **Commentaires :**

L'Inspection le :

Fiche soldée Oui Non

le :