

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue avant le 26 juin 2009

Exploitant : LGS

Site inspecté : Orange "Le Lampourdier et Maubuisson Est"

Date de l'inspection: 4 juin 2009

## Constat de l'inspecteur :

L'accès au site n'est pas correctement et complètement interdit en dehors des heures ouvrées ; il manque un dispositif interdisant l'accès depuis l'ancienne exploitation au sud et l'accès reste libre à l'entrée sur la RD 17 pendant la pause de midi (entre 12h et 13h30).

INSPECTION

Ecart aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté d'autorisation du 3 juin 2002.

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et Signature

Pascal Choret  
Responsable d'exploitation

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Pour condamner l'accès depuis l'ancienne carrière un cordon de gros blocs à été mis en place, en septembre nous installerons une barrière avec une serrure fermant à clés ou un cadenas.

Concernant l'accès principal depuis la RD 17, les deux portails sont maintenant systématiquement fermés pendant la pause de midi de l'agent de bascule (ainsi qu'après 17 heure), ceci quelque soit l'activité du personnel de production ou d'encadrement présent sur le site.

La fermeture des portails entre midi et 13h30 est effective depuis le Lundi 8 Juin 2009.

EXPLOITANT

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui  Non   
 Proposition de mise en demeure Oui  Non   
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui  Non   
 Commentaires :

DRIRE

L'inspection le :

Fiche soldée le :