

FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : SVCR

Site inspecté : LA GARDE

Date de l'inspection: 11 octobre 2018

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

LE PLAN DES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES N'EST PAS À JOUR, NOTAMMENT DEPUIS LE DÉPLACEMENT DE L'AIRE DE LAVAGE ET DE SON SÉPARATEUR.

Ecart aux dispositions de : l'article 3.1.2.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 27 mars 2000

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : *(suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)*

Des consignes ont été données à notre géomètre afin qu'il mette à jour les plans, nous vous les transmettrons dans un délai de 3 semaines

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui Non
 Proposition de mise en demeure Oui Non
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non

Commentaires : En attente de la transmission des plans. Délai : 28/12/2018

DREAL

L'inspection le : 21/11/2018

Fiche soldée le :

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : SVCR

Site inspecté : LA GARDE

Date de l'inspection: 11 octobre 2018

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

ABSENCE D'OBTURATEUR EN SORTIE DES SÉPARATEURS D'HYDROCARBURES PERMETTANT D'ISOLER LES REJETS AUX RÉSEAUX EXTÉRIEURS EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE.

NOTA: CES OBTURATEURS DOIVENT PAR AILLEURS ÊTRE SIGNALÉS SUR LE PLAN DES RÉSEAUX ET LOCALEMENT.

Ecart aux dispositions de : l'article 3.1.2.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 27 mars 2000

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Nous allons installer des vannes d'isolation sur chacun des réseaux en aval des séparateurs d'hydrocarbures. Dans un délai de 2 mois, après réalisation des travaux, de nouveaux plans des réseaux vous seront adressés.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui Non

Proposition de mise en demeure Oui Non

Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non

Commentaires : En attente de la transmission des justificatifs des travaux réalisés + les plans des réseaux mis à jour. Délai : 25/12/2018

L'inspection le : 21/11/2018

Fiche soldée le :

DREAL

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : SVCR

Site inspecté : LA GARDE

Date de l'inspection: 11 octobre 2018

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

ABSENCE DE MESURES DE SURVEILLANCE DES EFFLUENTS ISSUS DU RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

NOTA: FRÉQUENCE D'ANALYSE : ANNUELLE..

Ecart aux dispositions de : l'article 3.1.4.3.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 27 mars 2000

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Un rendez-vous va être pris courant de la semaine 45 au Laboratoire Départemental d'Analyses, afin de réaliser les mesures en sortie des séparateurs d'hydrocarbures et un contrat de contrôle annuel va être mis en place. Nous vous transmettrons les résultats dès réception.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non
Proposition de mise en demeure	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non

Commentaires : En attente de la transmission des résultats d'analyse. Délai : 25/12/2018

DREAL

L'inspection le : 21/11/2018

Fiche soldée le :