

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : XPO TANK CLEAN Site inspecté : Villedieu Date de l'inspection : 31/05/2018

Constat de l'inspecteur :

INSPECTION

— Les niveaux d'émission sonores de l'établissement sont supérieurs aux valeurs admissibles sur deux points aux horaires de nuit.

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

l'article G.2.1 de l'AP du 04/04/2005

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

DENYS DAG



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Suites susceptibles d'être données

DREAL

Ecart levé Oui Non

Proposition de mise en demeure Oui Non

Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non

Commentaires :

L'inspection le :

 Fiche soldée le :

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : XPO TANK

Site inspecté : Vc Fiolley

Date de l'inspection: 31/05/18

Constat de l'inspecteur :

- L'exploitant n'est pas en mesure de confirmer la disponibilité des eaux de lutte contre l'incendie (66 m³/h)

INSPECTION

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

l'article 7.6.4 de l'AP du 06/04/2005

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature



Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Commentaires :		

DREAL

L'inspection le :

 Fiche soldée le :

FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : XPO TANK CLEANING Site inspecté : Vitiolo

Date de l'inspection : 31/05/2011

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Représentant de l'exploitant

Nom, Fonction et Signature

DENNIS RAS

Signature de l'inspecteur



Remarques de l'inspecteur :

1) Transmettre un nouveau courriel à la prefecture pour la demande d'autorisation pour le subjonc 2795 - Bien préciser le niveau d'activité en m³/s sur la base des débits des pompes et de leurs temps de fonctionnement.

2) Faire un courriel à la prefecture pour demander une modification des frequences d'analyse. Preciser les parametres en autorveillance et en control externe.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

Exploitant :	Site inspecté :	Date de l'inspection :	Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):
Remarques de l'inspecteur :	<p>3) On note des dépôts récurrents sur les valeurs limitées des objets industrielles (État 1 de l'inspection de 2013) une proposition de mise en demeure sera transmise en préfecture.</p>		
<p>4) Insister dans le suivi des eaux industrielles les 3 paramètres de couleur du 03 Août 2015 (Zinc, xylème Ethylbenzène)</p>			
<p>5) Transmission, la réception (parcollament) des travaux de réparation : - l'attente de la STP - revêtement de la piste alimentaire.</p>			
<p>6) Nous tenir informé de l'évolution du statut de l'exploitant.</p>			

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : XPO TANK CLEANING

Site inspecté : Villedieu

Date de l'inspection : 31/05/2018

Constat de l'inspecteur :

INSPECTION

— Les niveaux d'émission sonores de l'établissement sont supérieurs aux valeurs admissibles sur deux points aux horaires de nuit.

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

l'article G.2.1 de l'AP du 04/04/2005

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

DENYS DAG



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Suites susceptibles d'être données

DREAL

Ecart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

Commentaires :

L'inspection le :

 Fiche soldée le :

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : XPO TANK

Site inspecté : Vc Frolles

Date de l'inspection: 31/05/11

Constat de l'inspecteur :

- L'exploitant n'est pas en mesure de confirmer la disponibilité des eaux de lutte contre l'incendie (60 m³/h)

INSPECTION

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

l'article 7.6.4 de l'AP du 06/06/2005

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature



Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>

Commentaires :

DREAL

L'inspection le :

 Fiche soldée le :

