

**FICHE DE CONSTATS ET D'OBSERVATIONS**

Exploitant : TOTAL FRANCE

Lieu de constat : Station service Total- Relais de Provence- 632 avenue de Provence- FRÉJUS

DATE DE L'INSPECTION : 07/05/2021

**CONSTATS**

N°	Prescription contrôlée :	Constats :	NON CONFORME	SUSCEPTIBLE DE MED
1	Article 2.5 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010	L'aire de dépotage et de distribution de liquides inflammables n'est apparemment pas conçue ( faible profondeur caniveau ) de manière à permettre la collecte et le drainage des de ceux-ci vers le séparateur d'hydrocarbures (cf rapport Cavem du 15/02/21 et rapport Ortec du 06/05/21)	x	x
Suites :		Écart levé Proposition de mise en demeure Proposition d'arrêté complémentaire Commentaires :	<del>Oui</del> <del>Oui</del> <del>Oui</del>	Non Non Non
		<b><u>Mettre en conformité l'aire de distribution sous 3 mois</u></b>		

### OBSERVATIONS

N°	Observations :	Constats :	SUITES DONNÉES
1	<p>Article L 512-11 et R 512-55 à R 512-66 du code de l'environnement. Arrêté ministériel du 15 avril 2010.</p>	<p>Les derniers contrôles périodiques des installations datant de 2018 ne font pas état de non conformité concernant les réservoirs, canalisations, détecteurs de fuites ou décanteurs séparateurs d'hydrocarbures.</p> <p>Les justificatifs concernant les points suivants ont été fournis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contrôle d'étanchéité des réservoirs et tuyauteries</li> <li>- contrôle des systèmes de détection de fuites</li> <li>- maintenance des séparateurs d'hydrocarbures (2)</li> </ul>	<p>Sur demande de la société Total , des prélèvements d'eau et de sédiments ont été réalisés le 18/02/2021 dans les regards du pluvial situés en amont et en aval devant la station service sur l'avenue de Provence .</p> <p>Les résultats des analyses des prélèvements susvisés amènent à la conclusion que les produits présents sont des huiles et non des carburants de type essence ou GO.</p> <p>Aucune activité de mécanique ou de vidange n'est exercée dans la station</p> <p>le rapport d'analyse détaillée ORTEC du 06/05/2021 est fourni.</p>