

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspec

Exploitant : **ISDND ARMOES**

Site inspecté : **METROPOLE**

Date de l'inspection: **19/12/2017**

Constat de l'Inspecteur :

Absence de détection incendie, et système de ventilation dans la zone de stockage des déchets contaminés par radionucléides

INSPECTION

Ecart aux dispositions de : **Délai 39 de l'AM du 13/06/2012**
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Catrine FLEURY
 Chef de service DOT



Commentaires et réponses de l'exploitant : *(suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)*

Ces travaux sont envisagés et leur mise en œuvre est prévue au 1^{er} semestre 2018.

EXPLOITANT

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui Non

Proposition de mise en demeure

Oui Non

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui Non

Non soldé

Commentaires :

ce point sera vérifié lors d'une prochaine inspection.

L'inspection le : **22/06/2018**

Fiche soldée le :