

FICHE D'ECART

Fiche n° 1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : Carrière Grands Caous

site inspecté : St Raphael

Date de l'inspection: 26/02/2019

Constat de l'Inspecteur :

Absence d'aspersion sur les stockages situés en partie haute de la carrière.

inspection

Ecart aux dispositions de : Article 12-1 de l'arrêté préfectoral du 15/03/2012

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

JC GAILLARD, Directeur



Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Réponse : Dans la période de transition de transfert des stocks en partie inférieure l'arroseuse sera mobilisée en tant que de besoin, afin de tenir les stocks de produits finis en partie haute de la carrière dans des conditions limitant les émissions de poussière lors des opérations de reprise pour chargement.

EXPLOITANT

Article 12.1 de l'AP de 2012 :

L'exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la propagation des poussières, en particulier :

- les pistes, les zones de travail sur lesquelles évoluent les engins et les stocks de matériaux fins non confinés sont arrosées régulièrement par des installations fixes maintenues en bon état de fonctionnement. A défaut les pistes et zones de travail, qui ne peuvent être équipées d'un dispositif fixe, sont arrosées par un camion équipé d'une cuve d'un volume minimal de 12 000 litres,

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non
Proposition de mise en demeure	Oui	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui	Non <input checked="" type="checkbox"/>

Commentaires :

Un suivi des rotations de l'arroseuse sera mis en oeuvre pour démontrer son fonctionnement.

L'inspection le 25/03/2019

Fiche soldée le

DREAL