

FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : FAURE

Site inspecté : Berre-l'étang

Date de l'inspection : 11/07/2018

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

Les six cuves ne sont pas équipées de manière à vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Ecart aux dispositions de : Article 7.4.7 de l'AP n°128-2009 A du 10/06/2014

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

11/07/2018

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Jean-Léon FAURE Collecte d'Huiles

ZI de VAÏNE - 13130 BERRE L'Étang
Tel : 04 74 20 63 63 - v.w.v.h - s-usagees.fr
APE 3812 Z

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

- la procédure C201807-2982 détaille de façon précise la méthode retenue pour éviter tout débordement.
- la procédure est diffusée
 - exploitation
 - opérateur.
- Cette procédure était en cours d'application depuis 4 ans mais n'était pas écrite - ce qui est fait.
- en PJ.

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui Non

Proposition de mise en demeure Oui Non

Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non

Commentaires :

L'inspection le : 13/02/2019

Fiche soldée le :

FICHE D'ECART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant :

Site inspecté :

Date de l'inspection :

Constat de l'Inspecteur :

La cuve de récupération des échantillons des huiles usagées ne porte pas de mention de son contenu, le numéro et le symbole de danger définis dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.


INSPECTION

Ecart aux dispositions de : Article 7.4.2 de l'AP n°128-2009 A du 10/06/2014

(Indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Le 13/03/2019 Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Iann-Léon FAURE



Collecte d'Huiles
ZI de VAINE - 13130 BERRE L'Étang
Tél : 04 74 20 61 83 - www.usages.fr
A.P. 5812 Z

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

- les étiquettes sont apposées sur les bidons d'huiles usagées sur les sites de Berre L'Étang et de Luzinay en Rhone - Alpes.
- la photo est en PJ

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui Non
 Proposition de mise en demeure Oui Non
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non
 Commentaires :

DREAL

L'inspection le :

 Fiche soldée le : 13/02/2019

FICHE D'ECART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : FAURE

Site inspecté : Berre-l'étang

Date de l'inspection : 11/07/2018

INSPECTION


Constat de l'inspecteur :

La cuve de récupération des échantillons des huiles usagées ne dispose de rétention.

Ecart aux dispositions de : Article 7.4.3 de l'AP n°128-2009 A du 10/06/2014
(Indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

le 13/07/2018

Représentant de l'exploitant

Jean-Léon FAURE

Fonction et Signature



Collecte d'Huiles

ZI de VAINP - 13130 BERRE l'étang
Tél : 04 76 53 53 www.usagees.fr
APE 312 Z

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Le bidon d'huile usagée est en rétention depuis ce jour. 18/7/2018.

Photo en PJ:

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

Commentaires :

L'inspection le :

Fiche soldée le : 13/02/2019

FICHE D'ECART

Fiche n° 1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : FAURE

Site inspecté : Berre

Date de l'inspection: 12/05/2014

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

L'analyse du risque fondue n'a pas été réalisée.

Ecart aux dispositions de : Article 7.2.4 de l'AP n° 128-2009 A du 10/06/2010 (indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

[Signature]

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

[Signature]

FAURE
Collecte d'Huiles

ZI de VAINÉ - 13130 BERRE L'Étang
Tél : 04 42 22 17 77 - www.huiles-usages.fr
SIRET 453 831 861 00031 - FR45493831861 - APE 3812 Z

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions correctives et correctives avec leurs délais d'application)

- Demande de devis à DEKRA le 16/05/14
 - Réception devis le 15/05/14
 - Conduite faite le 15/05/14
 - Travaux réalisés avant le 31/05/2014
- Ref. DEKRA = 2014-0676-5232 (en PJ)

EXPLOITANT

FAURE
Collecte d'Huiles

ZI de VAINÉ - 13130 BERRE L'Étang
Tél : 04 74 20 63 63 - www.huiles-usages.fr
SIRET 453 831 861 00031 - FR45493831861 - APE 3812 Z

DREAL

Suites susceptibles d'être données

- Ecart levé Oui Non
 Proposition de mise en demeure Oui Non
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non

Commentaires :

Transmettre l'ARF des réalisations accompagnée le cas échéant du planing de mise en conformité du site.

L'inspection le : 02/06/2014

Fiche soldée le : 11/07/2018

FICHE D'ECART

Fiche n° 2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : FAURE

Site inspecté : Berre

Date de l'inspection : 13/05/2014


INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :
 Le site ne dispose pas d'un stock d'émulseur (2 packs transportables de 1000l chacun)

Ecart aux dispositions de : Article 7.5.3 de l'AP n° 128. 2003 A du 10/06/2010
 (indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement


Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

 **FAURE**
Collecte d'Huiles

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives, délais d'application)

- Commande passée auprès du fournisseur AFMARS - 2014. (copie en PJ)
- Problème de fabrication => livraison du fournisseur.
- Balance faite le 12/05/2014
- Délai annoncé : 2 semaines - supplémentaires

Actions

- ① - Recherche nouveau fournisseur
- ② - Livraison faite au 30/05/2014. un peu tard.
- ③ - Validation avec services locaux LYONNEUBASEL que leur stock est > besoin en cas d'achat - 12/05/14

FAURE
Collecte d'Hu

ZI de VAINE - 13130 BERRE L'Étang
 Tél : 04 74 20 63 63 - www.huiles-us
 SIRET 493 831 861 00031 - FR45493812861 - AS

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui Non

Proposition de mise en demeure Oui Non

Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non

Commentaires :

L'inspection le : 02/06/2014

Fiche soldée le : 11/07/2018

