

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1


Réponse de l'exploitant attendue avant le 26 juin 2018

Exploitant : LAFARGEHOLCIM Granulats Date de l'inspection : 5 juin 2018
 Site inspecté : Orange (84100), lieux-dits " Le Lampourdier " et " Maubuisson Est ".

Constat de l'Inspecteur :

INSPECTION

La clôture était abîmée à certains endroits, notamment :



Écart aux dispositions de : l'article 5 de l'arrêté d'autorisation n° 2011248-0007 du 5 septembre 2011 complété autorisant l'exploitation de la carrière.

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Signature de l'Inspecteur

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

Le Resp. d'Exploitant

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

La clôture a été réparée aux endroits détectés lors de l'inspection du 05 juin 2018 dans la semaine qui a suivi.

Cf. photos en PJ

Suites susceptibles d'être données

Écart levé Oui Non
 Proposition de mise en demeure Oui Non
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non
 Commentaires :

L'inspection le :

Fiche soldée le : 17/07/18

DREAL